

通学路対策箇所図(北島北小学校)



・共栄橋から堤防道路の間が狭く危険

＜対策メニュー＞
・道路拡幅整備



・速度を上げた車が多く危険



＜対策メニュー＞
・通学路標示看板

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署

・三叉路の見通しが悪く通学時危険



＜対策メニュー＞
・カーブミラー新設
・区画線新設

・横断歩道がなく交通量も多いため危険

＜対策メニュー＞
・区画線新設
・通学路標示看板



・道路が狭く通学時に危険

＜対策メニュー＞
・横断歩道復旧
・通学路標示看板



・横断歩道がなく通学時に危険

＜対策メニュー＞
・横断歩道新設
・通学路標示看板



通学路対策箇所図(北島小学校)



通学路対策箇所図(北島南小学校)

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会
- ・道路管理者
- ・警察署

・交通量が多く、車の速度が速いため危険

＜対策メニュー＞

- ・区画線復旧
- ・通学路標示看板



・交通量が多く、車の速度が速いため危険



＜対策メニュー＞

- ・通学路標示看板

・交差点に横断歩道がなく危険



＜対策メニュー＞

- ・通学路標示看板

・交通量が多く、車の速度が速いため危険

＜対策メニュー＞

- ・通学路標示看板

